



Actualización por pérdida de banca en la vía Medellín – Santa Fe de Antioquia

Medellín, 29 de abril de 2018. Después de revisar la zona del desprendimiento del muro en el kilómetro 34+200 (vereda La Potrera, corregimiento de San Sebastián de Palmitas), en la vía Medellín – Santa Fe de Antioquia, los expertos de la Concesión Devimar y de la Construcción Consorcio Mar 1, están trabajando intensamente. Desde ayer en la mañana comenzaron los trabajos de rehabilitación del terreno para estabilizarlo. En la zona tenemos 30 personas en el lugar haciendo las labores preventivas del caso.

De igual forma, en el lugar tenemos dos equipos haciendo una pantalla de micropilotes. En la obra también se tienen otros equipos colocando un inclinómetro para monitorear movimientos del terreno. De igual forma el agua se ha desviado al otro costado y se ha descargado y protegido la zona del desprendimiento. Como medida preventiva se están desviando las redes del acueducto para garantizar el servicio a los usuarios.

Devimar pide a los conductores que transitan por la zona conducir con precaución, reducir la velocidad y atender las recomendaciones del personal en el terreno. Agradecemos su comprensión por los inconvenientes que pueda generar este incidente.

Para más información

Daniela González

dgonzalez@devimar.com.co

+57 (4) 322 09 93

Gustavo Gallo Machado

3006543633